



## SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRĂILA

### RAPORT

**Privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari**

Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, unitate subordonată Administrației Naționale Apelor Române, urmărește și acționează în scopul protecției resurselor de apă împotriva oricărei forme de poluare precum și pentru păstrarea curată a malurilor și albiilor cursurilor de apă.

Pentru protejarea resurselor de apă, un rol important îl au și autoritățile publice locale care sunt responsabile de desființarea depozitelor de deșeuri punctiforme, ilegale și neorganizate ce se află pe malurile ori în albiile cursurilor de apă și de menținerea permanentă a stării de salubritate a zonelor respective.

Acste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și prin O.G nr.21/2002, art.8, lit.k, aprobată și modificată de Legea 515/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale.

Acțiunea de verificare în teren a stării de salubritate a cursurilor de apă și a modului de întreținere a șanțurilor și rigolelor de scurgere în localitățile de pe raza județului Brăila s-a realizat în perioada 20.05.2024-28.06.2024 de către comisia mixtă numită prin Ordinul Prefectului nr.157/15.05.2024, alcătuită din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Comisariatului Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu, Gărzii Forestiere Focșani și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al Județului Brăila. Acțiunea face parte din Programul de acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență(CMSU) pentru anul 2024.

În prezența autorităților publice locale au fost verificate toate Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului Brăila, din care 21 riverane cursurilor de apă: Dunăre, Siret, Buzău, Călmățui

Cursul de apă	Unitatea administrativ-teritorială
Fluviul Dunărea	Municipiul Brăila; comunele: Chiscani, Frecăței, Gropeni, Mărașu, Stăncuța, Tichilești
Râul Siret	Comunele: Măxineni, Siliștea, Vădeni
Râul Buzău	Orașul Făurei; comunele: Gradiștea, Jirlău, Racovița, Rîmnicelu, Sușești, Vișani
Râul Călmățui	comunele: Beresteții de Jos, Cireșu, Stăncuța, Ulmu

Acțiunile efectuate la teren au avut ca scop verificarea următoarelor aspecte:

- Modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2023

Adresa de corespondență

Str. Grădinii Publice nr 6, c.p. 810022 Brăila, jud. Brăila  
Tel: +40 239 614 347 | +40 239 614 308 | +40 239 619 966 | +40 239 615  
Fax: +40 239 614 347  
Email: dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18274009  
Cod IBAN: RO03TREZ151501701X008942  
Trezoreria Brăila

2. Existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii
3. Existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torentiale din apropierea zonelor locuite
4. Modul în care au fost realizate/intreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități, precum și cursurile de apă pe raza localităților
5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2023 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate
6. Măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor

S-au constatat următoarele:

**1. Modul în care au fost realizate măsurile stabilite la verificările efectuate în anul 2023**

Au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2023, în special executarea de șanțuri și rigole conform proiectelor aflate în derulare; au fost salubrizate zonele cu potențial de acumulare de deșeuri de orice tip, menționate în procesele verbale anterioare

**2. Existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii**

Nu s-au constatat cantități importante de deșeuri în albiile minore și majore ale cursurilor de apă, doar mici acumulari de deșeuri menajere depozitate în zona dig-mal, de exemplu în albia majoră a fluviului Dunărea, pe teritoriul UAT Chiscani, Mărașu, Frecătei, Stăncuța și Brăila, pentru care au fost organizate operațiuni de salubrizare imediată, până la finalizarea acțiunii de verificare operațiunile de salubrizare fiind realizate în localitățile Brăila și Chiscani.

Nu s-au constatat depozite de material lemnos în albiile cursurilor de apă din apropierea zonelor locuite.

**3. Existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torentiale din apropierea zonelor locuite**

Dată fiind situația zonală, precizăm că nu s-au identificat asemenea depozite, neexistând pe teritoriul județului Brăila formațiuni de tip torrential.

**4. Modul în care au fost realizate/intreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități, precum și cursurile de apă pe raza localităților**

Starea cursurilor de apă de pe raza localităților este corespunzătoare, inclusiv în zona podurilor și podețelor, fiind asigurată secțiunea de scurgere a apelor în albia râurilor și a fluviului Dunărea. Cu privire la starea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, s-a constatat că în cele mai multe localități șanțurile și rigolele de scurgere există în special pe străzile principale dar prin contractele existente aflate în derulare se desfășoară în continuare executari de șanțuri și rigole betonate, estimându-se un procent mediu de realizare de cca 90% la finele anului 2024. Șanțurile

Adresa de corespondență

Str. Grădinii Publice nr 6, c.p. 810022 Brăila, jud. Brăila  
Tel: +40 239 614 347 | +40 239 614 308 | +40 239 619 966 | +40 239 615  
Fax: +40 239 614 347  
Email: dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18274009

Cod IBAN: RO03TREZ151501701X008942

Trezoreria Brăila

și rigolele existente sunt, pe segmente incontinue, colmatate și în unele locuri nu sunt profilate corespunzător, iar riveran anumitor sectoare de drum, acestea lipsesc. (*O situație detaliată pe fiecare unitate controlată se poate observa din anexa la PV Nr. 3511/04.07.2024 încheiat la sfârșitul acțiunii de verificare, anexa atasata prezentei informari*).

**5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2023 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate.**

Nu s-au semnalat situații deosebite de către autoritățile publice locale, în privința existenței de depozite necontrolate a deșeurilor iar pe parcursul anului 2023 nu s-au produs inundații în județul Brăila.

#### **6. Măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor**

Măsurile dispuse în urma controlului au vizat în special salubrizarea și igienizarea zonelor dig-mal, mai ales în zonele în care au fost depistate depozite de deșeuri; continuarea execuției de șanțuri și rigole pentru asigurarea continuității acestora, conform proiectelor aflate în derulare; întreținerea, salubrizarea și reprofilarea, acolo unde este cazul, a șanțurilor și rigolelor existente; monitorizarea în permanență a stării de salubritate a cursurilor de apă, a secțiunilor de scurgere a podurilor și podetelor, în aria de competență a fiecărei unități administrative.

Nu au fost aplicate sancțiuni, sub rezerva îndeplinirii măsurilor dispuse prin planul de măsuri de către responsabili identificați. Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila a verificat realizarea măsurilor impuse prin procesul verbal, urmând ca și Comisariatul Gărzii Naționale de Mediu, prin controlul tematic privind salubrizarea localităților, să verifice îndeplinirea măsurilor stabilite în legătură cu salubrizarea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

SGA Brăila va urmări în permanență starea de salubritate a cursurilor de apă, a malurilor și podetelor și va fi pregătită să emite acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru orice investiție nou propusă a fi promovată.

Director SGA Brăila,  
Satnoianu Laura Liliana



Adresa de corespondență

Str. Grădinii Publice nr 6, c.p. 810022 Brăila, jud. Brăila  
Tel: +40 239 614 347 | +40 239 614 308 | +40 239 619 966 | +40 239 615  
Fax: +40 239 614 347  
Email: dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18274009

Cod IBAN: RO03TREZ151501701X008942

Trezoreria Brăila

Pagina 3 / 3